

PROTEGGI IL TUO IMPIANTO

LA POLVERE DELLA LAVORAZIONE LOGORA MACCHINARI E ATTREZZATURE, CREA GRANDI DIFFICOLTÀ NELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E METTE A RISCHIO LA SALUTE DI CHI LAVORA.

 **SATISHEET**

L/AP ANTIPOLVERE

LA BARRIERA PROTETTIVA CHE STAVI CERCANDO!



DOVE SI APPLICA
LA LASTRA ANTIPOLVERE?



TRA LO SCIVOLO E
IL TELAIO SUPERIORE



SUL VAGLIO
FACILE DA APRIRE PER
ISPEZIONI E MANUTENZIONE



TRA IL LATO DELL'UNITÀ
DI SCHERMO E IL TELAIO
SUPERIORE



TRA LO SCHERMO
DI PROTEZIONE E
LO SCIVOLO DI SCARICO



"GRIP STRIPS"
FORNIBILE CON APPOSITO
SISTEMA DI FISSAGGIO



PROTEZIONE

Protegge il tuo impianto da polvere e rumore.



ELASTICITÀ

Grazie alle sue caratteristiche tecniche, resiste alle vibrazioni e alle continue sollecitazioni delle macchine, garantendo durevolezza nel tempo.



FLESSIBILITÀ

Adattabile praticamente a qualsiasi tipo di attrezzatura.

L/AP DUST SEALING CLOTH



UNA SEMPLICE SOLUZIONE




La movimentazione dei materiali nei moderni impianti minerari o nelle cave, genera frequentemente problemi di polvere eccessiva e di rumori assordanti.


Queste problematiche incidono sulla salute degli operatori oltre ad accelerare il processo di usura dei macchinari e delle attrezzature.

Nel telaio superiore del vaglio, tra la tramoggia e la carpenteria e in tutti i punti dove possa verificarsi la fuoriuscita di polveri, la speciale lastra L/AP funge da barriera protettiva costituendo un sistema di **impermeabilizzazione totale!**


UNA MESCOLA UNICA



ANTI INVECCHIAMENTO



IMPERMEABILE
NO POLVERI
NO RUMORE



RESISTENTE
OZONO E UV



ULTRA FLESSIBILE

VANTAGGI TANGIBILI



MIGLIOR AMBIENTE
DI LAVORO



RIDUZIONE RISCHIO
USURA/CORROSIONE



ASSISTENZA E
MANUTENZIONE
FACILI E VELOCI

